

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Отдел Технической Поддержки фирмы LPGTECH информирует о сервисной акции контроллеров TECH ONE (произведённых до 1 апреля 2016 года).

Поводом для проведения акции является недавно выявленная ошибка программного обеспечения в версии ниже 84 (доступна в приложении 2.0.4.62 и более новых), которая при крайне неблагоприятных условиях может привести к термическим повреждениям транзисторов управляющих форсунками (специфическое исчезновение сигналов, управляющих впрысками, и мощностей)

Неисправность в 100% вызвана неправильной работой управляющей программы. После актуализации контроллера до версии 84 или более новой (на сегодняшний день на сайте находится прошивка в версии 85) проблема пропадает.

Актуализация обязательна, необходимо это выполнить в срочном порядке!